日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

22. 7. 2004

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 7月22日

REC'D 1 0 SEP 2004

WIPO

出願番号 Application Number:

特願2003-199854

[ST. 10/C]:

[JP2003-199854]

出 顯 人
Applicant(s):

バブコック日立株式会社

特 許 厅 長 Commissioner,

PRIORITY DOCUMENT


SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 8月26日

1

Japan Patent Office

11)



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 1999B12739

【提出日】 平成15年 7月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F22D 37/00

【発明の名称】 ボイラ装置

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 広島県呉市宝町6番9号

バブコック日立株式会社 呉事業所内

【氏名】 木村 肇

【発明者】

【住所又は居所】 広島県呉市宝町6番9号

バブコック日立株式会社 呉事業所内

【氏名】 松田 順一郎

【特許出願人】

【識別番号】 000005441

【氏名又は名称】 バブコック日立株式会社

【代表者】 小川 隼人

【代理人】

【識別番号】 100078134

【弁理士】

【氏名又は名称】 武 顕次郎

【電話番号】 03-3591-8550

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006770

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9001479

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

ボイラ装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 火炉の一部を構成する複数の火炉上部壁からの流体をボイラ 天井壁入口管寄を通してボイラ火炉天井壁に導入するボイラ装置において、前記 複数の火炉上部壁とボイラ天井壁入口管寄との間に天井壁入口混合管寄を設けた ことを特徴とするボイラ装置。

【請求項2】 請求項1記載のボイラ装置において、前記複数の火炉上部壁がボイラ火炉側壁とボイラ火炉前壁とボイラ火炉スクリーン管であることを特徴とするボイラ装置。

【請求項3】 請求項1記載のボイラ装置において、前記天井壁入口混合管 寄の一部に屈曲部を設けたことを特徴とするボイラ装置。

【請求項4】 請求項3記載のボイラ装置において、前記天井壁入口混合管 寄がL字形に屈曲されていることを特徴とするボイラ装置。

【請求項5】 請求項1記載のボイラ装置において、前記天井壁入口混合管 寄が火炉幅方向のほぼ中央部に設置され、その天井壁入口混合管寄と前記ボイラ 天井壁入口管寄を結ぶ混合管寄出口連絡管が天井壁入口混合管寄を中心にしてほ ぼ左右対称に配管されていることを特徴とするボイラ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ボイラ装置に係り、特にボイラサーキット(ボイラ火炉の水蒸気系 統構成)に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来のボイラ火炉サーキットの構成を図6に示す。節炭器より導入されるボイラ缶水はボイラ火炉スパイラル水冷壁1を経た後、ボイラ火炉上部壁側壁2、ボイラ火炉上部壁前壁3、ボイラ火炉上部スクリーン管4、ボイラ火炉上部ノーズ壁5へと分配される。その後ボイラ火炉上部壁側壁2、ボイラ火炉上部壁前壁3

、ボイラ火炉上部スクリーン管4を通ったボイラ缶水はボイラ火炉天井壁7で合流し、ボイラ火炉上部ノーズ壁5を通ったボイラ缶水はボイラ火炉副側壁6に供給されるサーキットとなっていた。図中の11はボイラ天井壁入口管寄、12はボイラ火炉出口連絡管である。

[0003]

直方体よりなるボイラ火炉構造に対し、各火炉構成面(ボイラ火炉上部壁側壁2、ボイラ火炉上部壁前壁3、ボイラ火炉上部スクリーン管4、ボイラ火炉上部ノーズ壁5)ごとに流体経路を分割し、これを相互に連結することで対応する仕組みになっており、従ってボイラ天井壁7の入口においては必然的に異なるサーキットが合流することになる。

[0004]

主に火炉上部壁 2~4 で発生する温度差を低減する目的で、図 6 に示すように 火炉上部壁 2~4~天井入口管寄 1 1 の間のボイラ火炉出口連絡管 1 2 は缶左右 で各々側壁 2、前壁 3、スクリーン 4 間の入れ替えを実施し、各部流体温度差に 起因するボイラ天井壁 7 での温度差を低減するように設計されている。

[0005]

このように天井壁7への流体温度履歴を緩和するようなボイラ火炉出口連絡管12の配置となっており、ボイラ火炉出口連絡管12は必ずしも近傍のボイラ天井壁入口管寄11に最短距離で接続されている訳ではなく、図6に示すように複雑な配置となっている。

[0006]

この種のボイラ装置の公知技術としては、例えば下記のような特許文献1,2 を挙げることができる。

[0007]

【特許文献1】

実開平5-71607号公報

[0008]

【特許文献2】

特開2001-33002号公報

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

従来のボイラ装置では、天井壁7に接続する連絡管12の入替えを行なうことでボイラ天井壁7における温度差を緩和するようにしているが、実際には流体の温度差を抜本的に無くすことはできなかった。

[0010]

図7は、実際の火炉壁出口と天井壁入口と天井壁出口における温度分布を測定した結果を示す図である。前壁3に接続されている連絡管12が入っている天井壁7の箇所では流体温度が高く、反対に側壁2に接続されている連絡管12が入っている天井壁7の箇所では流体温度が低くなっており、従って天井壁7の入口での温度差が大きく、そのために天井壁7の耐用寿命が短い。特に負荷変化時、火炉内清掃装置(スートブロワー)の運用時、バーナ点消火時等の過渡的な状態では所定の温度差低減効果が得られないという問題があった。

[0011]

またボイラ火炉出口連絡管12の配置が複雑で、配管に大きなスペースが必要となり、連絡管12の引き回し作業が煩雑であるなどの欠点も有している。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

本発明の目的は、このような従来技術の欠点を解消し、天井壁の温度差に起因する耐用寿命の短縮を軽減するとともに、構造の簡素化が図れるボイラ装置を提供するにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため本発明の第1の手段は、火炉の一部を構成する複数の 火炉上部壁からの流体をボイラ天井壁入口管寄を通してボイラ火炉天井壁に導入 するボイラ装置において、前記複数の火炉上部壁とボイラ天井壁入口管寄との間 に天井壁入口混合管寄を設けたことを特徴とするものである。

[0014]

本発明の第2の手段は前記第1の手段において、前記複数の火炉上部壁がボイラ火炉側壁とボイラ火炉前壁とボイラ火炉スクリーン管であることを特徴とする

ものである。

[0015]

本発明の第3の手段は前記第1の手段において、前記天井壁入口混合管寄の一部に屈曲部を設けたことを特徴とするものである。

[0016]

本発明の第4の手段は前記第3の手段において、前記天井壁入口混合管寄がL 字形に屈曲されていることを特徴とするものである。

[0017]

本発明の第5の手段は前記第1の手段において、前記天井壁入口混合管寄が火 炉幅方向のほぼ中央部に設置され、その天井壁入口混合管寄と前記ボイラ天井壁 入口管寄を結ぶ混合管寄出口連絡管が天井壁入口混合管寄を中心にしてほぼ左右 対称に配管されていることを特徴とするものである。

[0018]

【発明の実施の形態】

次に本発明の実施形態を図とともに説明する。図1は実施形態に係るボイラ火 炉内サーキットの概略説明図、図2はそのボイラ火炉内サーキットに用いる天井 壁入口混合管寄の側面図、図3はボイラ本体中における天井壁入口混合管寄の配 置と混合管寄出口連絡管の配管状態を示す概略説明図、図4は火炉壁出口と天井 壁入口と天井壁出口における温度分布を測定した結果を示す図である。

[0019]

図5は、ボイラ装置全体の概略構成図である。ボイラ本体は、火スパイラル水冷壁1、上部壁側壁2、上部壁前壁3、上部スクリーン管4、上部ノーズ壁5、副側壁6、天井壁7、ケージ壁13、及び炉内に配置された各種吊下げ伝熱管15等から主に構成される。前記天井壁7の上方は、ペントハウスケーシング16で仕切られている。

[0020]

ボイラ本体は、全てスリングボルト17を介して上部のボイラ鉄骨18で支持され、運転中は高温となるため下方向(地面19)に向かって伸びる構造になっている。

[0021]

実施形態に係るボイラ火炉内サーキットを図1とともに説明する。節炭器20(図5参照)より導入されるボイラ缶水はスパイラル壁1を経た後、上部壁側壁2、上部壁前壁3、スクリーン管4、ノーズ壁5へと分配される。そして前記上部壁側壁2、上部壁前壁3、スクリーン管4は混合管寄入口連絡管10を介して天井壁入口混合管寄8の一端に接続されている。天井壁入口混合管寄8は、混合管寄出口連絡管9を介して天井壁入口管寄11に接続されている。

[0022]

天井壁入口混合管寄8は図2に示すように側面形状がほぼL字形に屈曲されており、両端開口部が塞がれている。このL字形のように天井壁入口混合管寄8の途中に屈曲部23を設けることにより、流体の混合領域の長さを実質的に保ったまま、天井壁入口混合管寄8を直線状に延ばした場合の長さL1よりも天井壁入口混合管寄8が占める長さL2を実質的に短くでき、装置のコンパクト化が図れる。また、天井壁入口混合管寄8の途中に屈曲部23を設けて流体の流れを変えることにより、流体の混合が良好に行なわれる。

[0023]

本実施形態では天井壁入口混合管寄8の一端を下方に向けて折り曲げたが、天井壁入口混合管寄8の一端を水平方向に向けて折り曲げてL字形にすることもできるし、また天井壁入口混合管寄8を垂直方向あるいは水平方向にU字形に折り曲げることもできる。

[0024]

天井壁入口混合管寄 8 の一方の端部近くに前記混合管寄入口連絡管 1 0 と接続される複数の孔 2 1 が、多方の端部近くに前記混合管寄出口連絡管 9 と接続される複数の孔 2 2 がそれぞれ形成されている。温度の異なる流体を導入する各混合管寄入口連絡管 1 0 と接続される各孔 2 1 は、図 2 に示すようにほぼ同一線上に形成されている。

[0025]

この天井壁入口混合管寄8は図3に示すように、ボイラ本体24における右壁25と左壁26の中心線27上、すなわち火炉幅方向の中央部に設置されている

。そして混合管寄出口連絡管9と接続される孔22(図2参照)が形成されている側がボイラ本体24の前壁3側に配置されている天井壁入口管寄11の方向を向いている。また、天井壁入口混合管寄8から出た複数本(本実施形態では8本)の混合管寄出口連絡管9は、ボイラ本体24の平面から見て天井壁入口混合管寄8を中心としてほぼ左右対称に配管され、かつ天井壁入口管寄11に対してほぼ等間隔に接続されている。

[0026]

前述のように上部壁側壁 2、上部壁前壁 3、スクリーン管 4 は各々異なる火炉壁を構成するため、負荷変化、火炉内清掃装置の運用、バーナ点消火等の条件により異なる収熱履歴を経ており、その結果、異なる流体温度が各部出口で発生することとなる。

[0027]

天井壁7の入口側に設置される天井壁入口混合管寄8は各部からの連絡管10が接合され、各部の流体は天井壁入口混合管寄8において均一に混合される。そして混合管寄入口連絡管10の接続点より完全な混合が達成できる距離を確保した位置に混合管寄出口連絡管9を設置することで、天井壁7入口への流体温度を均一にすることができる。流体温度が均一になることより、従来のように缶左右にて連絡管を入れ替えると言った配慮は不要となり、近傍のボイラ天井壁入口管寄11へ最短距離をもって連絡管9を左右対称に配置できる。

[0028]

図4に、火炉中央部の熱負荷が高く、火炉前壁の収熱が著しく増加した場合(火炉出口流体温度にて90℃の温度差が発生)の火炉壁出口と天井壁入口と天井 壁出口における温度分布を示す。

[0029]

図7に示す従来の混合管寄席が無く天井壁入口での温度履歴を引き継いだ場合と比較して、混合管寄8を設置することにより天井壁入口温度をほぼ均一にできるから、天井壁出口温度差は最大で30℃以下に低減可能である。天井壁出口温度差を30℃とした場合、天井壁7を構成している曲管部の繰り返し許容回数は約1.2×105回となり、天井壁7の耐用寿命を大幅に延長することができる。



なお、図1においてノーズ壁5に接続されている出口連絡管12を天井壁7(天井壁入口混合管寄8)側に接続することも可能であるが、ノーズ壁5は図5に 示すように火炉内に突出しているため収熱が多く、そのためノーズ壁5を出た流 体は高温状態にあり、天井壁7に導入して再び加熱する必要性はあまりない。む しろノーズ壁5から出た流体を天井壁7側に混入すると、天井壁出口温度差が大 きくなったり、また流量が増えるために天井壁7を構成している伝熱管の径を大 きくする必要があるなどの弊害を生じる。そのため本実施形態では、ノーズ壁5 を出た流体は出口連絡管12を介して副側壁6に導入している。

[0031]

図示していないが、副側壁6ならびに天井壁7から出た流体は気水分離器に導入されて、水と水蒸気に分離される。

[0032]

【発明の効果】

本発明によれば、天井壁内の温度差が低減できるので、温度差に起因する天井 壁の変形を防止して、天井壁の耐用寿命を大幅に延長することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態に係るボイラ火炉内サーキットの概略説明図である。

【図2】

そのボイラ火炉内サーキットに用いる天井壁入口混合管寄の側面図である。

【図3】

ボイラ本体中における天井壁入口混合管寄の配置と混合管寄出口連絡管の配管 状態を示す概略説明図である。

【図4】

本発明の実施形態に係るボイラ装置の火炉壁出口と天井壁入口と天井壁出口に おける温度分布を測定した結果を示す図である。 . . .

【図5】

ボイラ装置全体の概略構成図である。



【図6】


従来のボイラ装置におけるボイラ火炉内サーキットの概略説明図である。

【図7】


従来のボイラ装置におけるの火炉壁出口と天井壁入口と天井壁出口における温度分布を測定した結果を示す図である。

【符号の説明】


1:ボイラ火炉スパイラル水冷壁、2:ボイラ火炉上部壁側壁、3:ボイラ火炉上部壁前壁、4:ボイラ火炉上部スクリーン管、5:ボイラ火炉上部ノーズ壁、6:ボイラ火炉副側壁、7:ボイラ火炉天井壁、8:天井壁入口混合管寄、9:混合管寄出口連絡管、10:混合管寄出入連絡管、11:ボイラ天井壁入口管寄、12:ボイラ火炉出口連絡管、13:ゲージ壁、15:吊下げ伝熱管、16:ペントハウスケーシング、17:スリングボルト、18:ボイラ鉄骨、19:地面、20:節炭器、21,22:孔、23:屈曲部、24:ボイラ本体、25:ボイラ火炉右壁、26:ボイラ火炉左壁、27:ボイラ本体の中心線。




【図1】




【図2】








【図4】






【図5】






【図6】





【図7】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 天井壁の温度差に起因する耐用寿命の短縮を軽減するとともに、構造 の簡素化が図れるボイラ装置を提供する。

【解決手段】 火炉の一部を構成する複数の火炉上部壁 2~4 からの流体をボイラ天井壁入口管寄 1 1 を通してボイラ火炉天井壁 7 に導入するボイラ装置において、前記複数の火炉上部壁 2~4 とボイラ天井壁入口管寄 1 1 との間に天井壁入口混合管寄 8 を設けたことを特徴とする。

【選択図】 図1



特願2003-199854

出願人履歴情報

識別番号

[000005441]

1. 変更年月日

1998年 5月 6日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区浜松町二丁目4番1号

氏 名 バブコック日立株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потигр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.